

PULOON-SERVICE.RU

8(499)390-75-88

info@puloon-service.ru

Прайс-лист на сервисные услуги

Ремонт диспенсеров банкнот Puloon LCDM 1000 / 2000 / 4000	
Диагностика диспенсера	500р.
ТО и настройка диспенсера	1300р.
Ремонт диспенсера	1700р.
Ремонт вандального/залитого диспенсера (механика)	от 1000р.
Ремонт ЦПУ диспенсера	2000р.
Ремонт мотора	2500р.
Ремонт кассеты	500р.

Ремонт диспенсеров банкнот Puloon ECDM 100 / 200 / 400	
Диагностика диспенсера	500р.
ТО и настройка диспенсера	1500р.
Ремонт диспенсера	2000р.
Ремонт вандального/залитого диспенсера (механика)	от 1500р.
Ремонт ЦПУ диспенсера	2500р.
Ремонт кассеты	700р.

Ремонт диспенсеров банкнот Puloon VCDM 100 / 200 / 400	
Диагностика диспенсера	700р.
ТО и настройка диспенсера	2000р.
Ремонт диспенсера	2500р.
Ремонт вандального/залитого диспенсера (механика)	от 1500р.
Ремонт ЦПУ диспенсера	3500р.

Ремонт термопринтеров CUSTOM VKP80 / 80II / 80III / TG2480	
Диагностика термопринтера	500р.
ТО и настройка термопринтера	500р.
Прошивка термопринтера	100р.
Прошивка ("разлочка") фискализированных термопринтеров VKP80/VKP80II	500р.
Ремонт термопринтера	от 500р.
Ремонт вандального/залитого термопринтера	от 1000р.
Ремонт платы ЦПУ термопринтера	1000р.
Ремонт механизма термопечати TG2480	1000р.
Ремонт авторезчика термопринтера VKP80/VKP80II/VKP80III/TG2480	900р.

Обнуление статистики термопринтера	200р.
Настройка параметров термопринтера	200р.

Ремонт термопринтеров SysFuture AV 268	
Диагностика термопринтера	500р.
ТО и настройка термопринтера	500р.
Ремонт термопринтера	от 500р.
Ремонт вандального/залитого термопринтера	от 1000р.
Ремонт механизма термопечати термопринтера	1000р.
Ремонт авторезчика	от 900р.
Ремонт платы ЦПУ термопринтера	1000р.

Ремонт термопринтеров Citizen PPU700 / 700II	
Диагностика термопринтера	500р.
ТО и настройка термопринтера	500р.
Прошивка термопринтера	100р.
Прошивка (“разлочка”) фискализированных термопринтеров	600р.
Ремонт термопринтера	от 500р.
Ремонт вандального/залитого термопринтера	от 1000р.
Ремонт платы ЦПУ термопринтера	1000р.
Ремонт авторезчика термопринтера	900р.
Настройка параметров термопринтера	200р.

Ремонт купюроприемника CRANE CashCode SM / MSM / MFL / MVU	
Диагностика купюроприемника	500р.
ТО и настройка купюроприемника (замена резиновых колец, чистка, прошивка)	1000р.
Прошивка купюроприемника	100р.
Ремонт купюроприемника	от 500р.
Ремонт вандального/залитого купюроприемника	от 1000р.
Ремонт платы ЦПУ купюроприемника	1000р.
Обнуление статистики купюроприемника	200р.

Ремонт купюроприемника MEI CashFlow SCL8327R / Advance	
Диагностика купюроприемника	500р.
ТО и настройка купюроприемника (замена шариков, чистка, прошивка)	1000р.
Прошивка купюроприемника	500р.
Ремонт купюроприемника	от 800р.
Ремонт вандального/залитого купюроприемника	от 1000р.
Создание и заливка конфигурации для программатора CashFlow SCL8327R/Advance	Звоните!

Ремонт кассет (стекаров) CRANE CashCode SM / MEI CashFlow	
Диагностика стекара	200р.

Ремонт стекера CashCode SM	500р.
Ремонт стекера CashFlow	600р.

Выездной ремонт терминалов оплаты / лото аппаратов	
Выезд инженера (Москва) (Ремонт на месте)	2500р.
Выезд инженера (Московская область) (Ремонт на месте)	3500р.
Выезд инженера (Другие области) (Ремонт на месте)	Звоните!

Ремонт терминалов оплаты / лото аппаратов	
Перекраска с удалением старой краски	8000р.
Перекраска поверх старой краски	6000р.
Сборка терминала оплаты/лото аппарата	1500р.
Заливка/перезаливка ПО платежного терминала/лото аппарата	1000р.
Комплексная чистка (чистка от наклеек, внутри от пыли)	1000р.

*Цены указаны без стоимости запасных частей.

*Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 месяц.

*Диагностика включена в стоимость ремонта и оплачивается отдельно только при отказе от ремонта.